



# Cuscinetti ad una corona di sfere a contatto obliquo

## Cuscinetti ad una corona di sfere a contatto obliquo

**232**

- Definizione ed attitudini **232**
- Serie **233**
- Varianti **233**
- Tolleranze e giochi **234**
- Elementi di calcolo **236**
- Caratteristiche **238**

## Cuscinetti a 4 punti di contatto

**244**

- Definizione ed attitudini **244**
- Serie **244**
- Tolleranze e giochi **245**
- Elementi di calcolo **245**
- Elementi di montaggio **245**
- Suffissi **245**
- Caratteristiche **246**

## Cuscinetti a contatto angolare di alta precisione – Gamma MachLine®

**248**

- Definizione ed attitudini **248**
- Serie **248**
- Elementi di calcolo **249**
- Caratteristiche **250**
  - MachLine, cuscinetto standard di alta precisione per macchine utensili* **250**
  - MachLine, cuscinetto grande velocità di alta precisione per macchine utensili* **256**

## Cuscinetti ad una corona di sfere a contatto obliquo

### Definizione ed attitudini

Montati sempre in opposizione rispetto ad un altro cuscinetto analogo, permettono una grande rigidità del montaggio, soprattutto quando sono precaricati.

#### → Definizione

##### ■ Gabbia

I cuscinetti di dimensione corrente sono dotati di una gabbia metallica, o di una gabbia in materiale sintetico. In quest'ultimo caso, la temperatura massima di funzionamento in continuo è di 120°C (150° di punta).

I cuscinetti di grandi dimensioni sono dotati di una gabbia in ottone lavorato.

##### ■ Angolo di contatto

I cuscinetti a sfere a contatto obliqui di precisione normale hanno un angolo di contatto di 40° (suffisso B). Alcuni cuscinetti hanno un angolo di contatto di 30°. In questo caso, il simbolo del cuscinetto non comporta alcun suffisso B.

#### → Attitudini

##### ■ Carichi e velocità

Questi cuscinetti sono progettati per:

- sopportare carichi combinati a componente assiale predominante  $F_a / F_r \geq 1$
- sopportare carichi in una sola direzione (devono essere montati in opposizione con dei cuscinetti dello stesso tipo)
- ammettere velocità di rotazione relativamente elevate


##### ■ Difetti d'allineamento

###### Supporto composto da un solo cuscinetto

È ammesso un leggero difetto di allineamento tra l'albero e l'alloggiamento. Il suo valore dipende dal gioco di montaggio: da 0,10° a 0,15° se il montaggio è con gioco, a 0,06° nel caso di un montaggio precaricato.

###### Supporto composto da due cuscinetti




In questo caso, il montaggio è analogo ad un cuscinetto a due corone di sfere e i difetti di allineamento ammessibili sono molto ridotti, dell'ordine di 0,06°.



## Varianti

### ■ Cuscinetti per accoppiamento universale (suffisso BG)

I cuscinetti delle serie 72...BG, 73...BG possono essere montati a coppie per formare un unico supporto. Sono forniti all'unità ed il loro accoppiamento può essere effettuato indistintamente a X, O oppure a tandem.

Disposizione	Caratteristiche
Faccia a faccia o a X (tipo DF)	 Questo montaggio costituisce un unico supporto. Per costituire il secondo supporto dell'albero è necessario un altro cuscinetto.
Dorso a dorso o a O (tipo DB)	 Buona rigidità sotto coppia di ribaltamento. In alcuni casi, questo montaggio può garantire da solo il fissaggio dell'albero grazie alla distanza tra i punti di applicazione delle reazioni.
Tandem (tipo DT)	 Per sforzi assiali molto importanti, ma in un unico senso. Questo montaggio costituisce un unico supporto; per costituire il secondo supporto dell'albero, un altro cuscinetto deve essere montato in opposizione.

Altre varianti permettono di ottenere un montaggio più o meno precaricato (suffisso BGL o BGO); il loro impiego richiede generalmente uno studio tecnico preliminare.

Su richiesta, questi cuscinetti sono forniti con un riferimento di difetto di rotazione riportato sull'anello interno. In fase di montaggio, i riferimenti dei due cuscinetti devono essere nella stessa posizione angolare.

## Cuscinetti ad una corona di sfere a contatto obliquo (seguito)

### Tolleranze e giochi

#### ■ Tolleranze

Fabbricati abitualmente nella classe di tolleranze normale.

I cuscinetti ad una corona di sfere possono essere forniti su richiesta nelle classi di tolleranza 6 e 5 su tutte o alcune caratteristiche (alesaggio o difetto di rotazione nella tolleranza 6 ad esempio).

#### ■ Gioco assiale al montaggio per due cuscinetti separati

Poiché questi cuscinetti sono sempre montati in opposizione, il loro gioco interno è determinato dalla regolazione del gioco assiale dell'albero effettuata al momento del montaggio.

A titolo indicativo, la relazione tra il gioco assiale e il gioco radiale corrispondente è data dalla formula:

$$J_r = 0,83 J_a$$

Questi cuscinetti possono essere montati precaricati quando si desidera aumentare la rigidità assiale di un montaggio. Il limite di velocità è dunque ridotto e dipende dal valore del precarico. Consultare SNR.


L'obiettivo della registrazione di un montaggio su due cuscinetti a sfere a contatto obliquo è regolare il gioco assiale, vale a dire la posizione relativa iniziale degli anelli interni rispetto a quelli esterni, affinché i cuscinetti siano posti nelle migliori condizioni di funzionamento possibili, pur soddisfacendo i requisiti propri del montaggio (precisione di rotazione, rigidità, vibrazioni, riscaldamento, ecc.). La registrazione si definisce tramite un gioco assiale o un precarico.

La determinazione del precarico ottimale di un montaggio avviene in funzione delle specifiche dell'applicazione (rigidità, precisione, temperatura, vibrazioni, ecc.). In qualsiasi caso, consultare SNR.

Le condizioni di montaggio e di accoppiamento hanno un impatto sul gioco dell'insieme. I cuscinetti di tipo BG presentano generalmente un gioco residuo ridotto dopo il montaggio.

## ■ Gioco assiale di un insieme BG

Il gioco di un insieme (disposizione a X oppure a O) è definito dallo spostamento  $d_e$  di un anello rispetto all'altro.



Alesaggio del cuscinetto		Valore dello spostamento in $\mu\text{m}$
da	a	
10	30	8 - 19
35	50	8 - 20
55	80	11 - 23
85	110	17 - 29
115	180	20 - 32

Il gioco assiale del montaggio si calcola come segue:

- gioco assiale teorico medio:

$$2 d_e$$

- riduzione radiale del gioco dovuta agli accoppiamenti serrati:

$$\Delta J_r$$

- gioco assiale medio del montaggio:

$$J_a = 2 d_e - (\Delta J_r / 0,83)$$

Applicando a questa formula il calcolo delle tolleranze probabili, si ottiene un valore minimo del gioco vicino al gioco nullo per un montaggio classico (serrato sull'albero con accoppiamento j6/k6 e libero nell'alloggiamento con un accoppiamento H7/J7).

## Cuscinetti ad una corona di sfere a contatto obliquo (seguito)

### Elementi di calcolo

#### ■ Durata di vita

#### ■ Albero montato su due cuscinetti semplici

##### Carico dinamico equivalente

L'equilibrio assiale dell'albero dipende non solo dagli sforzi esterni applicati a quest'ultimo, ma anche dalle forze indotte dai carichi radiali applicati su ogni cuscinetto.

##### Carico statico equivalente

Il suo valore  $P_0$  corrisponde al valore maggiore tra i due valori ottenuti dalle seguenti formule:




$$\begin{aligned} P_0 &= F_r \\ P_0 &= 0,5 F_r + 0,26 F_a \end{aligned}$$

#### ■ Albero di cui uno dei due supporti è costituito da due cuscinetti accoppiati delle serie 72...BG o 73...BG

Si ritiene che questo supporto sia costituito di un unico cuscinetto a due corone di sfere, il cui centro O corrisponde al centro della distanza CD dei punti d'applicazione delle reazioni.

Il montaggio di un albero con questo tipo di supporto è iperstatico (3 punti d'appoggio: E, C, D) e non può essere assimilato approssimativamente ad un montaggio su due supporti (punti d'appoggio E ed O), solo se la distanza CD è inferiore a L/5 e se la rigidità dell'insieme è corretta (difetto di allineamento < 0,06°).

In tutti gli altri casi, consultare SNR.



## ■ Carico dinamico equivalente del supporto doppio (Norma ISO 281)

Supporti montati a O oppure a X

$$P = F_r + 0,55 F_a \quad \text{se } F_a / F_r \leq 1,14$$

$$P = 0,57 F_r + 0,93 F_a \quad \text{se } F_a / F_r > 1,14$$

Supporti in tandem

$$P = F_r \quad \text{se } F_a / F_r \leq 1,14$$

$$P = 0,35 F_r + 0,57 F_a \quad \text{se } F_a / F_r > 1,14$$

## ■ Capacità dinamica di base del supporto doppio

Capacità dinamica di base di un insieme di due cuscinetti identici accoppiati:

$$C_e = 1,625 C$$

## ■ Carico statico equivalente di un supporto doppio

Per un montaggio a O oppure a X:

$$P_0 = F_r + 0,52 F_a$$

Per un montaggio in tandem, il valore di  $P_0$  corrisponde al valore maggiore tra i due valori ottenuti dalle seguenti formule:

$$P_0 = F_r$$

$$P_0 = 0,5 F_r + 0,26 F_a$$

## ■ Capacità statica di base del supporto doppio



La capacità statica dell'insieme dei due cuscinetti identici è pari al doppio di quella di un unico cuscinetto.

$$C_{0e} = 2 C_0$$

## Suffissi

<b>A</b>	Geometria interna ottimizzata con gabbia in poliammide
<b>B</b>	Angolo di contatto di 40°
<b>BG</b>	Angolo di contatto di 40° e accoppiamento universale non precaricato
<b>M</b>	Gabbia in ottone lavorato centrata sulle sfere

## Cuscinetti ad una corona di sfere a contatto obliquo (seguito)




d	Riferimenti	D	B	a				
mm		mm	mm	mm	10°N	10°N	giri/min*	giri/min*
<b>15</b>	7202 BA	35	11	16,0	8,0	4,4	16000	22000
<b>17</b>	7203 B 7203 BGA	40 40	12 12	18,0 18,0	9,9 16,1	5,5 11,0	14000 14000	20000 19000
<b>20</b>	7204 BA 7204 BGA 7304 B 7304 BGA	47 47 52 52	14 14 15 15	21,0 21,0 22,5 22,6	13,3 21,6 17,3 30,5	7,6 15,3 9,7 20,9	12000 11000 11000 11000	17000 16000 16000 15000
<b>25</b>	7205 BGA 7305 BGA	52 62	15 17	24,0 26,8	15,8 42,5	9,4 30,0	10000 9100	14000 12000
<b>30</b>	7206 BGA 7306 BGA	62 72	16 19	27,0 31,0	20,5 32,5	13,5 20,1	8700 7800	12000 10900
<b>35</b>	7207 BGA 7307 BA 7307 BGA	72 80 80	17 21 21	31,0 35,0 35,0	27,0 39,5 39,5	18,4 25,0 25,0	7400 6900 6900	10400 9700 9700
<b>40</b>	7208 BA 7208 BGA 7208 BGM 7308 BA 7308 BGA 7308 BGM	80 80 80 90 90 90	18 18 18 23 23 23	34,0 34,0 34,0 39,0 39,0 39,0	32,0 32,0 32,0 49,5 49,5 46,5	23,0 23,0 23,0 32,5 32,5 29,5	6600 6600 6600 6100 6100 6100	9300 9300 9300 8600 8600 8600
<b>45</b>	7209 BA 7209 BGA 7209 BGM 7309 BA 7309 BGA 7309 BGM	85 85 85 100 100 100	19 19 19 25 25 25	37,0 37,0 37,0 43,0 43,0 43,0	36,0 36,0 34,5 69,0 69,0 56,0	26,5 26,5 24,4 47,0 47,0 36,0	6100 6100 6100 5500 5500 5500	8600 8600 8600 7700 7700 7700
<b>50</b>	7210 BGA 7210 BGM 7310 BA 7310 BGA 7310 BGM	90 90 110 110 110	20 20 27 27 27	39,0 39,0 47,0 47,0 47,0	37,5 35,5 69,0 69,0 69,0	28,5 26,5 47,0 47,0 47,0	5700 5700 5000 5000 5000	8000 8000 7000 7000 7000

\* Si tratta di velocità limite secondo la definizione SNR (vedi da pagina 85 a 87).



## Caratteristiche

- Cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo



	d4 min	D2 max	D1 max	r2 max	r1 max	
Riferimenti	mm	mm	mm	mm	mm	kg
7202 BA	19	31	32,0	0,6	0,3	0,045
7203 B	20,5	36,5	36,5	0,6	0,6	0,064
7203 BGA	20,5	36,5	36,5	0,6	0,3	0,065
7204 BA	26	41	43,0	1,0	0,6	0,107
7204 BGA	26	41	43,0	1,0	0,6	0,104
7304 B	26	46	48,5	1,0	0,6	0,150
7304 BGA	26	46	48,5	1,1	0,6	0,143
7205 BGA	31	46	48,0	1,0	0,6	0,131
7305 BGA	32	55	58,0	1,1	0,6	0,223
7206 BGA	36	56	58,0	1,0	0,6	0,210
7306 BGA	37	65	68,0	1,0	0,6	0,349
7207 BGA	42	65	68,0	1,0	0,6	0,287
7307 BA	44	71	75,0	1,5	1,0	0,457
7307 BGA	44	71	75,0	1,5	1,0	0,475
7208 BA	47	73	76,0	1,0	0,6	0,373
7208 BGA	47	73	76,0	1,0	0,6	0,373
7208 BGM	47	73	76,0	1,0	0,6	0,373
7308 BA	49	81	85,0	1,5	1,0	0,626
7308 BGA	49	81	85,0	1,5	1,0	0,626
7308 BGM	49	81	85,0	1,5	1,0	0,626
7209 BA	52	78	81,0	1,0	0,6	0,414
7209 BGA	52	78	81,0	1,0	0,6	0,414
7209 BGM	52	78	81,0	1,0	0,6	0,414
7309 BA	54	91	95,0	1,5	1,0	0,835
7309 BGA	54	91	95,0	1,5	1,0	0,835
7309 BGM	54	91	95,0	1,5	1,0	0,835
7210 BGA	57	83	86,0	1,0	0,6	0,466
7210 BGM	57	83	86,0	1,0	0,6	0,466
7310 BA	61	99	104,0	2,0	1,0	1,080
7310 BGA	61	99	104,0	2,0	1,0	1,080
7310 BGM	61	99	104,0	2,0	1,0	1,080


## Cuscinetti ad una corona di sfere a contatto obliquo (seguito)



$d$	Riferimenti	$D$	$B$	$a$	$10^{\circ}N$	$10^{\circ}N$	giri/min*	giri/min*
<b>55</b>	7211 BA	100	21	43,0	46,5	36,0	5100	7200
	7211 BGA	100	21	43,0	46,5	36,0	5100	7200
	7211 BGM	100	21	43,0	44,0	33,5	5100	7200
	7311 BA	120	29	51,0	79,0	56,0	4500	6400
	7311 BGA	120	29	51,0	79,0	56,0	4500	6400
	7311 BGM	120	29	51,0	79,0	56,0	4500	6400
<b>60</b>	7212 BA	110	22	47,0	56,0	44,5	4700	6500
	7212 BGA	110	22	47,0	56,0	44,5	4700	6600
	7212 BGM	110	22	47,0	54,0	41,5	4700	6600
	7312 BA	130	31	55,0	90,0	65,0	4200	5900
	7312 BGA	130	31	55,0	90,0	65,0	4200	5800
	7312 BGM	130	31	55,0	85,0	60,0	4200	5800
<b>65</b>	7213 BA	120	23	50,5	64,0	53,0	4300	6000
	7213 BGA	120	23	50,5	64,0	53,0	4300	6000
	7213 BGM	120	23	50,5	61,0	49,5	4300	6000
	7213 BM	120	23	50,5	61,0	49,5	4300	6000
	7313 BGA	140	33	60,0	102,0	75,0	3900	5400
	7313 BGM	140	33	60,0	102,0	75,0	3900	5400
<b>70</b>	7214 BA	125	24	53,0	69,0	58,0	4100	5700
	7214 BGA	125	24	53,0	69,0	58,0	4100	5700
	7214 BGM	125	24	53,0	66,0	54,0	4100	5700
	7314 BGA	150	35	64,0	114,0	86,0	3600	5000
	7314 BGM	150	35	64,0	114,0	86,0	3600	5000
<b>75</b>	7215 BA	130	25	56,0	69,0	58,0	3900	5400
	7215 BGA	130	25	56,0	69,0	58,0	3900	5500
	7215 BGM	130	25	56,0	69,0	58,0	3900	5400
	7315 BGM	160	37	68,0	128,0	100,0	3400	4700
<b>80</b>	7216 BGM	140	26	59,0	80,0	69,0	3600	5000
	7316 BGM	170	39	72,0	140,0	114,0	3200	4400
<b>85</b>	7217 BGM	150	28	63,0	90,0	80,0	3400	4700
	7317 BGM	180	41	76,0	151,0	127,0	3000	4200
<b>90</b>	7218 BGM	160	30	67,0	107,0	94,0	3200	4400
	7318 BGM	190	43	80,0	162,0	140,0	2800	4000



\* Si tratta di velocità limite secondo la definizione SNR (vedi da pagina 85 a 87).

■ Cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo (seguito)



Riferimenti	d4 min	D2 max	D1 max	r2 max	r1 max	kg
	mm	mm	mm	mm	mm	
7211 BA	64	91	95,0	1,5	1,0	0,633
7211 BGA	64	91	95,0	1,5	1,0	0,633
7211 BGM	64	91	95,0	1,5	1,0	0,633
7311 BA	66	109	114,0	2,0	1,0	1,410
7311 BGA	66	109	114,0	2,0	1,0	1,410
7311 BGM	66	109	114,0	2,0	1,0	1,410
7212 BA	69	101	105,0	1,5	1,0	0,798
7212 BGA	69	101	105,0	1,5	1,0	0,798
7212 BGM	69	101	105,0	1,5	1,0	0,798
7312 BA	72	118	123,0	2,1	1,0	1,810
7312 BGA	72	118	123,0	2,1	1,0	1,810
7312 BGM	72	118	123,0	2,1	1,0	1,810
7213 BA	74	111	115,0	1,5	1,0	1,030
7213 BGA	74	111	115,0	1,5	1,0	1,030
7213 BGM	74	111	115,0	1,5	1,0	1,100
7213 BM	72	113	115,0	1,5	1,0	1,100
7313 BGA	77	128	133,0	2,1	1,0	2,160
7313 BGM	77	128	133,0	2,1	1,0	2,324
7214 BA	79	116	120,0	1,5	1,0	1,140
7214 BGA	79	116	120,0	1,5	1,0	1,140
7214 BGM	79	116	120,0	1,5	1,0	1,185
7314 BGA	82	138	143,0	2,1	1,0	2,650
7314 BGM	82	138	143,0	2,1	1,0	2,800
7215 BA	84	121	125,0	1,5	1,0	1,190
7215 BGA	84	121	125,0	1,5	1,0	1,190
7215 BGM	84	121	125,0	1,5	1,0	1,291
7315 BGM	87	148	153,0	2,1	1,0	3,170
7216 BGM	91	129	134,0	2,0	1,0	1,460
7316 BGM	92	158	163,0	2,1	1,0	4,280
7217 BGM	96	139	144,0	2,0	1,0	1,920
7317 BGM	99	166	173,0	2,5	1,0	4,580
7218 BGM	101	149	154,0	2,0	1,0	2,350
7318 BGM	104	176	183,0	2,5	1,0	5,320


## Cuscinetti ad una corona di sfere a contatto obliquo (seguito)



d mm	Riferimenti	D mm	B mm	a mm	$10^{\circ}\text{N}$	$10^{\circ}\text{N}$	giri/min*	giri/min*
95	7219 BGM 7319 BGM	170 200	32 45	72,0 84,0	116,0 172,0	101,0 154,0	3000 2700	4200 3800
100	7220 BGM 7320 BGM	180 215	34 47	76,0 90,0	130,0 194,0	114,0 181,0	2800 2500	4000 3500
105	7321 BGM	225	49	94,0	241,0	230,0	2400	3400
110	7222 BGM 7322 BGM	200 240	38 50	84,0 98,0	154,0 226,0	144,0 225,0	2500 2200	3600 3200
120	7224 BGM 7324 BGM	215 260	40 55	90,0 108,0	161,0 250,0	165,0 260,0	2400 2100	3300 2900
130	7226 BGM 7326 BGM	230 280	40 58	96,0 115,0	177,0 275,0	180,0 300,0	2200 1900	3100 2700
140	7228 BGM 7328 BGM	250 300	42 62	103,0 123,0	197,0 300,0	212,0 340,0	2100 1800	2900 2500
150	7230 BGM 7330 BGM	270 320	45 65	111,0 131,0	225,0 330,0	255,0 390,0	1900 1700	2600 2300
160	7232 BGM 7332 BGM	290 340	48 68	118,0 139,0	238,0 360,0	280,0 450,0	1700 1600	2400 2200
170	7234 BGM 7334 BGM	310 360	52 72	127,0 147,0	265,0 390,0	325,0 510,0	1600 1500	2300 2100

\* Si tratta di velocità limite secondo la definizione SNR (vedi da pagina 85 a 87).

■ Cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo (seguito)



	d4 min	D2 max	D1 max	r2 max	r1 max	
Riferimenti	mm	mm	mm	mm	mm	kg
7219 BGM 7319 BGM	107 109	158 186	163,0 193,0	2,1 2,5	1,0 1,0	2,780 6,180
7220 BGM 7320 BGM	112 114	168 201	173,0 208,0	2,1 2,5	1,0 1,0	3,410 7,650
7321 BGM	119	211	218,0	2,5	1,0	9,460
7222 BGM 7322 BGM	122 124	188 226	193,0 233,0	2,1 2,5	1,0 1,0	4,720 10,400
7224 BGM 7324 BGM	132 134	203 246	208,0 253,0	2,1 2,5	1,0 1,0	6,210 14,400
7226 BGM 7326 BGM	144 147	216 263	223,0 271,0	2,5 3,0	1,0 1,5	6,920 17,500
7228 BGM 7328 BGM	154 157	236 283	243,0 291,0	2,5 3,0	1,0 1,5	8,910 21,600
7230 BGM 7330 BGM	164 167	256 303	263,0 311,0	2,5 3,0	1,0 1,5	11,600 26,000
7232 BGM 7332 BGM	174 177	276 323	283,0 331,0	2,5 3,0	1,0 1,5	28,000 30,500
7234 BGM 7334 BGM	187 187	293 343	301,0 351,0	3,0 3,0	1,5 1,5	35,000 34,342

## Cuscinetti a 4 punti di contatto

### Definizione ed attitudini

---

Accettando carichi assiali in entrambi i sensi, i cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto sono spesso associati ad un cuscinetto a contatto radiale.

#### → Definizione

La geometria di questo cuscinetto deriva dalla sovrapposizione teorica di due sezioni di cuscinetti a contatto obliqui accoppiate a X o ad O. Pertanto, la curvatura delle piste è ad ogiva e presenta due linee di carico (angolo di contatto di 35°) che determina quattro punti di contatto sulle sfere.

L'anello interno realizzato in due parti, permette un riempimento di sfere superiore ai cuscinetti a sfere a contatto radiale.

#### ■ Gabbia

La gabbia è generalmente in ottone lavorato, centrata sull'anello interno o esterno, cosicché la corona di sfere risulta solidale all'anello esterno.

#### → Attitudini

##### ■ Carichi e velocità

Questi cuscinetti sono progettati per:

- sopportare carichi combinati a componente assiale predominante

$$F_a / F_r \geq 1,25$$


- 
- sopportare carichi assiali in entrambi i sensi
  - ammettere velocità di rotazione relativamente elevate

##### ■ Difetti d'allineamento

La geometria di questi cuscinetti consente loro solo difetti di allineamento molto ridotti, dell'ordine di 0,06°.

### Serie

---



# Tolleranze e giochi

## → Tolleranze

Questi cuscinetti sono forniti in classe di tolleranze normale.

## → Giochi

### ■ Gioco assiale

Il gioco assiale non è normalizzato.

I valori sono comunicati su richiesta da SNR.

### ■ Gioco radiale

La relazione tra il gioco assiale  $J_a$  e il gioco radiale  $J_r$  corrispondente è data dalla formula approssimata.

$$J_r = 0,7 J_a$$

## Elementi di calcolo

### ■ Durata di vita

$$P = F_r + 0,66 F_a \quad \text{se } F_a / F_r \leq 0,95$$

### ■ Carico dinamico equivalente

$$P = 0,6 F_r + 1,07 F_a \quad \text{se } F_a / F_r > 0,95$$

### ■ Carico statico equivalente

$$P_0 = F_r + 0,58 F_a$$

## Elementi di montaggio

Il gioco assiale di questo cuscinetto è determinato per un montaggio classico su un albero rotante, con un accoppiamento serrato di tipo j6 o k6.

L'accoppiamento dell'alloggiamento non deve essere serrato (H7); ne deriva la necessità per alcune applicazioni, d'immobilizzare l'anello in rotazione (esecuzione suffisso N2).


I due semi-anelli interni devono essere serrati assialmente contro uno spallamento.

Nella maggior parte delle applicazioni, questo cuscinetto è considerato come un supporto semplice. Talvolta, grazie alla distanza dei punti d'applicazione delle reazioni, può essere utilizzato come supporto doppio che svolge il ruolo di due cuscinetti.

## Suffissi

MA	Gabbia in ottone lavorato centrata sull'anello esterno
N2	Due intagli di bloccaggio sull'anello esterno

## Cuscinetti a 4 punti di contatto (seguito)




d mm	Riferimenti	D mm	B mm	a mm	 C	 C <sub>0</sub>	giri/min* giri/min*	giri/min* giri/min*
<b>30</b>	QJ 306 MA	72	19	36	55,0	38,5	7900	11000
<b>35</b>	QJ 307 MA	80	21	41	59,0	46,5	7100	9500
<b>40</b>	QJ 308 MA	90	23	46	86,0	69,0	6300	8400
<b>45</b>	QJ 309 MA	100	25	52	95,0	75,0	5600	7500
<b>50</b>	QJ 310 MA	110	27	56	110,0	92,0	5100	6900
<b>55</b>	QJ 311 MA	120	29	61	127,0	109,0	4600	6200
<b>60</b>	QJ 312 MA	130	31	67	145,0	126,0	4300	5700
<b>65</b>	QJ 313 MA	140	33	72	164,0	145,0	4000	5300
<b>70</b>	QJ 314 MA	150	35	77	184,0	165,0	3700	5000
<b>75</b>	QJ 315N2 MA	160	37	82	212,0	204,0	3400	4600
<b>80</b>	QJ 316N2 MA	170	39	88	222,0	215,0	3200	4400
<b>85</b>	QJ 317N2 MA	180	41	93	246,0	255,0	3000	4100
<b>90</b>	QJ 318N2 MA	190	43	98	265,0	285,0	2900	3900

\* Si tratta di velocità limite secondo la definizione SNR (vedi da pagina 85 a 87).

## Caratteristiche

### ■ Cuscinetti a 4 punti di contatto



	d3 min	d3 max	D1 min	D1 max	r1 max	
Riferimenti	mm	mm	mm	mm	mm	kg
QJ 306 MA	37	45,5	62,3	65	1,1	0,406
QJ 307 MA	44	50,5	68,4	71	1,5	0,550
QJ 308 MA	49	52,9	77,6	81	1,5	0,696
QJ 309 MA	54	59,2	86,7	91	1,5	1,050
QJ 310 MA	61	69	95,1	99	2	1,330
QJ 311 MA	66	75	103,4	109	2	1,675
QJ 312 MA	70	81	110	120	2,1	2,200
QJ 313 MA	78	90,5	120,3	127	2,1	2,700
QJ 314 MA	83	96	128,7	137	2,1	3,150
QJ 315 N2 MA	85	102	135	149	2,1	3,960
QJ 316 N2MA	93	110	145,6	157	2,1	4,500
QJ 317 N2 MA	95	114	155	167	3	5,540
QJ 318 N2 MA	102	121	163	177	3	6,440

## Cuscinetti a contatto angolare di alta precisione Gamma MachLine®

### Definizione ed attitudini

L'attuale lavorazione integra tutta una serie di caratteristiche derivanti dall'evoluzione e da un progresso tecnologico costante: lavorazione ad alta velocità, riduzione dei tempi morti, rigidità sempre maggiore, tenuta stagna integrata, riduzione della manutenzione, ecc...

Le macchine presentano delle prestazioni sempre più elevate, in un contesto in cui la produttività ed il rispetto dell'ambiente devono andare di pari passo.

La gamma MachLine® fornisce una risposta precisa a tutte queste esigenze.

### Serie e varianti

#### ■ Alta precisione

- **Serie SNR 71900V e 7000V**, con un eccellente compromesso tra le prestazioni di velocità, rigidità, capacità e precisione.
- **Serie 7200G1**, appositamente ideata per soddisfare i requisiti specifici delle applicazioni in presenza di forti carichi a predominanza assiale.
- **Varianti** in funzione dell'angolo di contatto (C per 15° e H per 25°) e del precarico (leggero, medio o forte).

#### ■ Ibridi, a sfere in ceramica, CH

- **Variante** possibile per tutte le gamme, tutte le serie e tutte le dimensioni, con sfere in nitruro di silicio ed anelli in acciaio, per combinare le migliori qualità dei due materiali.
- **Livello termico ridotto** e velocità limite aumentata. Riduzione dei requisiti di lubrificazione rispetto ad un cuscinetto "tutto in acciaio".
- **Rigidità e durata di vita** nettamente incrementate.



### ■ Alta velocità ML

- Famiglia composta dalle **serie 71900 e 7000**, progettata e sviluppata da SNR per rispondere ai fabbisogni sempre più severi della meccanizzazione ad alta velocità.
- **Geometria adatta:** riduzione del diametro delle sfere, aumento del loro numero e ottimizzazione della guida della gabbia sull'anello esterno.
- **Diverse varianti** in funzione dell'angolo di contatto (C per 17° e H per 25°) e del precarico.

### ■ Alta velocità e tenuta MLE


- Qualora su un mandrino non sia indispensabile installare un circuito di lubrificazione ad olio ed è sufficiente la lubrificazione con grasso, SNR fornisce una soluzione tecnicamente adatta ed economicamente vantaggiosa, con l'uso in fase di montaggio, dei cuscinetti della famiglia MLE, composta delle **serie 71900 e 7000**.
- **Guarnizioni in nitrile** fissate sull'anello esterno, senza contatto con l'anello interno, permettendo di mantenere la stessa velocità limite rispetto ad un cuscinetto aperto lubrificato con grasso.
- **Varianti** in funzione dell'angolo di contatto (C per 17° e H per 25°) e del precarico.

## Elementi di calcolo

---

Si prega di consultare il nostro catalogo macchine utensili MachLine®.


## Cuscinetti a contatto angolare di alta precisione Gamma MachLine® (seguito)




d mm	D mm	B mm	Kg	Riferimenti	D2 max	d3 min	D1 max	r4 max	r1 max	D6 mm	E mm	Sfere	
					mm	mm	mm	mm	mm			Diametro	Nb
<b>10</b>	22	6	0,010	71900	17,8	13,6	18,8	0,3	0,1	14,7	1,10	3,175	11
	26	8	0,018	7000	21,4	14,7	22,7	0,3	0,1	16,5	1,85	4,762	10
	30	9	0,030	7200	24,5	16,0	25,5	0,6	0,3	18,2	2,25	5,556	10
<b>12</b>	24	6	0,011	71901	19,6	15,4	20,6	0,3	0,1	16,5	1,30	3,175	13
	28	8	0,020	7001	23,4	16,7	24,7	0,3	0,1	18,5	1,65	4,762	11
	32	10	0,037	7201	26,0	18,3	27,9	0,6	0,3	20,5	1,85	5,953	10
<b>15</b>	28	7	0,015	71902	24,3	18,7	25,4	0,3	0,1	20,0	1,40	3,969	13
	32	9	0,028	7002	26,9	20,2	28,2	0,3	0,1	22,0	1,65	4,762	13
	35	11	0,044	7202	29,0	21,1	31,3	0,6	0,3	23,3	2,10	5,953	11
<b>17</b>	30	7	0,017	71903	26,6	21,0	27,7	0,3	0,1	23,0	1,45	3,969	14
	35	10	0,037	7003	29,4	22,7	30,7	0,3	0,1	24,4	1,75	4,762	14
	40	12	0,065	7203	33,0	24,1	35,2	0,6	0,3	26,5	2,45	6,747	11
<b>20</b>	37	9	0,036	71904	31,9	25,1	33,2	0,3	0,15	26,8	1,78	4,762	15
	42	12	0,063	7004	35,5	26,6	37,3	0,6	0,3	29,0	2,40	6,350	13
	47	14	0,105	7204	38,6	28,5	41,4	1,0	0,3	31,4	2,80	7,938	11
<b>25</b>	42	9	0,041	71905	37,4	30,6	38,7	0,3	0,15	32,3	1,75	4,762	17
	47	12	0,076	7005	40,1	32,2	42,3	0,6	0,3	34,2	2,05	6,350	15
	52	15	0,128	7205	44,5	34,0	46,9	1,0	0,3	36,8	2,80	7,938	13
<b>30</b>	47	9	0,047	71906	41,9	35,1	43,2	0,3	0,15	36,8	1,73	4,762	18
	55	13	0,112	7006	47,0	38,1	49,5	1,0	0,3	40,4	2,35	7,144	16
	62	16	0,200	7206	52,1	40,4	55,4	1,0	0,3	43,5	3,15	9,525	13
<b>35</b>	55	10	0,075	71907	48,6	41,4	50,4	0,6	0,15	43,2	1,85	5,556	18
	62	14	0,150	7007	53,1	43,2	56,3	1,0	0,3	46,0	2,85	7,938	16
	72	17	0,290	7207	61,0	47,4	64,5	1,1	0,3	50,9	3,50	11,112	13
<b>40</b>	62	12	0,110	71908	55,2	46,8	57,2	0,6	0,15	49,0	2,18	6,350	19
	68	15	0,185	7008	59,0	49,2	61,8	1,0	0,3	51,8	2,55	7,938	18
	80	18	0,370	7208	67,6	52,8	71,8	1,1	0,6	56,9	4,05	11,906	13
<b>45</b>	68	12	0,128	71909	60,7	52,3	62,7	0,6	0,3	54,5	2,15	6,350	20
	75	16	0,238	7009	65,0	54,7	68,6	1,0	0,3	57,5	2,85	8,731	18
	85	19	0,416	7209	72,5	57,4	77,5	1,1	0,6	61,7	4,30	12,700	14

## Caratteristiche

■ MachLine, cuscinetto standard di alta precisione per macchine utensili



Standard






CH

10V0X420	a	C		C <sub>0</sub>		giri/min*		giri/min*	
		N	N	giri/min	giri/min*	giri/min	giri/min*	giri/min	giri/min*
Serie C	mm								
71900 CV	5	3 050	1 520	71 000	108 000				
7000 CV	6	5 700	2 750	60 000	95 000				
7200 CG1	7	7 500	3 700	53 000	82 000				
71901 CV	5	3 400	1 860	64 000	97 000				
7001 CV	7	6 200	3 200	54 000	85 000				
7201 CG1	8	8 600	4 300	48 000	74 000				
71902 CV	6	5 100	2 850	52 000	79 000				
7002 CV	8	7 000	4 000	46 000	72 000				
7202 CG1	9	9 400	5 000	42 000	65 000				
71903 CV	7	5 300	3 150	46 000	70 000				
7003 CV	8	7 400	4 450	41 000	65 000				
7203 CG1	10	11 600	6 400	37 000	58 000				
71904 CV	8	7 700	4 900	39 000	60 000				
7004 CV	10	11 800	7 100	35 000	55 000				
7204 CG1	11	15 600	8 900	32 000	49 000				
71905 CV	9	8 300	5 800	33 000	50 000				
7005 CV	11	13 000	8 600	30 000	47 000				
7205 CG1	13	17 600	11 100	27 000	42 000				
71906 CV	10	8 400	6 300	29 000	44 000				
7006 CV	12	16 700	11 700	25 000	40 000				
7206 CG1	14	24 400	15 900	23 000	35 000				
71907 CV	11	11 100	8 500	25 000	38 000				
7007 CV	13	21 000	15 500	23 000	35 000				
7207 CG1	16	32 500	21 700	20 000	31 000				
71908 CV	13	14 700	11 800	21 000	33 000				
7008 CV	15	21 600	16 800	21 000	33 000				
7208 CG1	17	36 500	25 000	18 500	29 500				
71909 CV	14	15 400	10 700	20 000	30 000				
7009 CV	16	27 400	19 200	19 000	28 000				
7209 CG1	18	45 900	29 900	16 500	26 000				
Serie H	mm								
71900 HV	7	2 900	1 450	67 000	103 000				
7000 HV	8	5 500	2 650	53 000	82 000				
7200 HG1	9	7 200	3 550	46 000	72 000				
71901 HV	7	3 250	1 770	61 000	93 000				
7001 HV	9	6 000	3 050	48 000	72 000				
7201 HG1	10	8 300	4 200	42 000	65 000				
71902 HV	9	4 850	2 750	49 000	75 000				
7002 HV	10	6 700	3 850	42 000	62 000				
7202 HG1	11	9 100	4 850	37 000	57 000				
71903 HV	9	5 100	3 000	44 000	68 000				
7003 HV	11	7 000	4 250	37 000	56 000				
7203 HG1	13	11 200	6 200	32 000	50 000				
71904 HV	11	7 300	4 650	37 000	57 000				
7004 HV	13	11 300	6 800	31 000	47 000				
7204 HG1	15	15 000	8 500	28 000	43 000				
71905 HV	12	7 800	5 500	31 000	47 000				
7005 HV	14	12 400	8 200	26 000	40 000				
7205 HG1	16	16 900	10 600	24 000	37 000				
71906 HV	13	8 000	5 900	27 000	42 000				
7006 HV	16	15 900	11 200	22 000	34 000				
7206 HG1	19	23 400	15 200	20 000	31 000				
71907 HV	15	10 500	8 100	23 000	36 000				
7007 HV	18	20 000	14 800	21 000	31 000				
7207 HG1	21	31 000	20 700	17 000	27 000				
71908 HV	18	13 900	11 100	20 000	31 000				
7008 HV	20	20 500	16 000	20 000	30 000				
7208 HG1	23	35 000	24 100	16 500	25 500				
71909 HV	19	14 500	10 100	18 000	26 000				
7009 HV	22	26 000	18 100	18 000	24 000				
7209 HG1	25	43 800	28 500	15 000	22 500				


\* Si tratta di velocità limite secondo la definizione SNR (vedi da pagina 85 a 87).

## Cuscinetti a contatto angolare di alta precisione Gamma MachLine® (seguito)




d	D	B	Kg	Riferimenti	D2 max	d3 min	D1 max	r4 max	r1 max	D6	E	Sfere	
												Diametro	Nb
<b>50</b>	72	12	0,129	71910	65,2	56,8	67,2	0,6	0,3	58,9	2,13	6,350	21
	80	16	0,256	7010	70,0	59,7	73,6	1,0	0,3	62,5	2,80	8,731	19
	90	20	0,486	7210	76,9	62,5	82,7	1,1	0,6	66,7	4,20	12,700	15
<b>55</b>	80	13	0,181	71911	72,5	62,1	75,8	1,0	0,3	65,4	2,25	7,144	21
	90	18	0,390	7011	80,0	65,0	84,0	1,1	0,6	69,0	2,00	9,525	19
	100	21	0,620	7211	87,0	68,0	92,5	1,5	0,6	72,5	2,10	14,288	14
<b>60</b>	85	13	0,195	71912	77,5	67,1	80,8	1,0	0,3	70,4	2,25	7,144	23
	95	18	0,420	7012	85,0	70,0	89,0	1,1	0,6	73,8	2,00	9,525	21
	110	22	0,810	7212	95,0	75,0	101,5	1,5	0,6	79,5	2,30	15,875	14
<b>65</b>	90	13	0,210	71913	82,5	72,5	86,0	1,0	0,3	74,5	1,25	7,144	27
	100	18	0,440	7013	90,0	75,0	94,0	1,1	0,6	78,8	2,00	9,525	22
	120	23	1,140	7213	104,0	81,0	109,0	1,5	0,6	87,0	2,30	15,875	15
<b>70</b>	100	16	0,340	71914	91,0	79,0	95,0	1,0	0,3	81,5	1,50	8,731	24
	110	20	0,610	7014	98,5	81,5	103,0	1,1	0,6	85,8	2,50	11,112	21
	125	24	1,100	7214	109,0	86,0	116,0	1,5	0,6	91,4	2,60	17,462	14
<b>75</b>	105	16	0,360	71915	96,0	84,0	100,0	1,0	0,3	86,3	1,50	8,731	26
	115	20	0,650	7015	103,5	86,5	108,0	1,1	0,6	90,7	2,50	11,112	22
	130	15	1,200	7215	114,0	91,0	121,0	1,5	0,6	96,4	2,60	17,462	15
<b>80</b>	110	16	0,380	71916	101,0	89,0	105,0	1,0	0,3	91,2	1,50	8,731	27
	125	22	0,850	7016	112,0	93,0	117,5	1,1	0,6	98,0	3,50	13,494	20
	140	26	1,470	7216	122,5	97,5	130,0	2,0	1,0	103,4	2,80	19,050	15
<b>85</b>	120	18	0,550	71917	110,0	95,0	114,0	1,1	0,6	98,6	1,80	9,525	27
	130	22	0,900	7017	117,0	98,0	122,5	1,1	0,6	102,8	3,50	13,494	21
	150	28	1,810	7217	131,0	104,0	140,0	2,0	1,0	110,3	3,10	20,638	15
<b>90</b>	125	18	0,580	71918	115,0	100,0	119,0	1,1	0,6	103,5	1,80	9,525	29
	140	24	1,160	7018	125,5	104,5	131,5	1,5	0,6	110,0	3,80	15,081	20
	160	30	2,240	7218	139,0	111,0	149,0	2,0	1,0	117,2	3,30	22,225	15
<b>95</b>	130	18	0,590	71919	120,0	105,0	124,0	1,1	0,6	108,3	2,00	10,319	28
	145	24	1,210	7019	130,5	109,5	136,5	1,5	0,6	114,8	3,80	15,081	21
<b>100</b>	140	20	0,820	71920	128,5	111,5	133,5	1,1	0,6	115,6	2,10	11,112	28
	150	24	1,270	7020	135,5	114,5	141,5	1,5	0,6	119,7	3,80	15,081	22
	180	34	3,230	7220	155,5	124,5	167,0	2,1	1,1	131,0	3,80	25,400	14

■ MachLine, cuscinetto standard di alta precisione per macchine utensili (seguito)



Standard




CH

10NDXA20	a	c	C <sub>0</sub>	giri/min*	giri/min*
Serie C	mm	N	N		
71910 CV	14	15 600	11 300	19 000	28 000
7010 CV	17	28 200	20 200	18 000	26 000
7210 CG1	19	48 000	32 600	15 500	24 500
71911 CV	16	18 700	13 700	16 500	25 000
7011 CV	19	30 500	26 000	16 000	24 000
7211 CG1	21	53 000	40 000	14 500	21 500
71912 CV	16	19 500	15 000	14 500	23 500
7012 CV	19	32 500	29 500	15 000	23 000
7212 CG1	22	65 000	49 000	12 500	19 500
71913 CV	17	21 700	21 900	14 500	22 000
7013 CV	20	33 000	31 000	14 000	21 000
7213 CG1	24	67 000	54 000	11 500	17 500
71914 CV	19	29 500	29 000	13 000	20 000
7014 CV	22	43 000	40 000	13 000	20 000
7214 CG1	25	77 000	60 000	11 000	16 500
71915 CV	20	30 500	31 500	12 500	19 000
7015 CV	23	44 000	42 000	12 000	19 000
7215 CG1	26	80 000	65 000	10 000	16 000
71916 CV	21	31 000	33 000	12 000	18 000
7016 CV	25	59 000	55 000	11 000	17 000
7216 CG1	28	94 000	78 000	9 400	15 000
71917 CV	23	36 500	39 000	11 000	17 000
7017 CV	25	61 000	59 000	10 500	16 000
7217 CG1	30	108 000	91 000	8 700	14 000
71918 CV	23	38 000	41 500	10 500	16 000
7018 CV	27	73 000	69 000	10 000	15 000
7218 CG1	32	124 000	105 000	8 100	12 500
71919 CV	24	43 000	47 500	9 900	15 000
7019 CV	28	74 000	73 000	9 700	14 500
71920 CV	26	49 000	55 000	9 500	14 500
7020 CV	29	76 000	77 000	9 300	14 000
7220 CG1	36	150 000	127 000	7 200	11 000


\* Si tratta di velocità limite secondo la definizione SNR (vedi da pagina 85 a 87).

## Cuscinetti a contatto angolare di alta precisione Gamma MachLine® (seguito)



d	D	B	Kg	Riferimenti	D2 max		d3 min		D1 max		r4 max		r1 max		D6		Sfere	
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Diametro	Nb
<b>105</b>	145	20	0,860 1,610	71921 7021	133,5	116,5	138,5	1,1	0,6	120,5	2,10	11,112 15,875	29 22	INDIA 70				
	160	26			144,5	120,5	150,0	2,0	1,0	127,0	4,00							
<b>110</b>	150	20	0,890 2,000 4,530	71922 7022 7222	138,5	121,5	143,5	1,1	0,6	125,5	2,10	11,112 17,462 28,575	30 21 14					
	170	28			153,0	127,0	160,0	2,0	1,0	134,0	4,50							
	200	38			172,5	137,5	185,5	2,1	1,1	145,0	4,30							
<b>120</b>	165	22	1,190 2,150 5,600	71924 7024 7224	151,5	133,5	157,5	1,1	6,0	137,7	3,30	13,494 17,462 28,575	28 23 16					
	180	28			163,0	137,0	170,0	2,0	1,0	144,0	4,50							
	215	40			185,5	149,5	197,5	2,1	1,1	157,5	4,30							
<b>130</b>	180	24	1,570 3,180	71926 7026	165,0	145,0	172,0	1,5	0,6	149,8	3,70	15,081 20,638	27 21					
	200	33			179,5	150,5	189,0	2,0	1,0	158,0	5,30							
<b>140</b>	190	24	1,680 3,420	71928 7028	175,0	155,0	182,0	1,5	0,6	159,8	3,70	15,081 20,638	29 23					
	210	33			189,5	160,5	199,0	2,0	1,0	168,0	5,30							
<b>150</b>	210	28	2,620 4,160	71930 7030	192,5	167,5	199,0	2,0	1,0	174,0	4,10	16,669 22,225	29 23					
	225	35			203,0	172,0	213,0	2,1	1,0	180,0	5,70							
<b>160</b>	220	28	2,760 5,130	71932 7032	202,5	177,5	209,0	2,0	1,0	184,0	4,10	16,669 23,812	30 23					
	240	38			216,0	184,0	227,0	2,1	1,0	192,0	6,20							
<b>170</b>	230	28	2,910 6,980	71934 7034	212,5	187,5	219,0	2,0	1,0	194,0	4,10	16,669 25,400	32 23					
	260	42			232,5	197,5	246,0	2,1	1,1	206,4	6,60							
<b>180</b>	250	33	4,260 9,000	71936 7036	229,0	201,0	237,5	2,0	1,0	208,3	4,70	19,050 30,163	30 21					
	280	46			249,5	210,5	264,0	2,1	1,1	219,8	7,80							
<b>190</b>	260	33	4,480 9,400	71938 7038	239,0	211,0	247,5	2,0	1,0	218,3	4,70	19,050 30,163	32 22					
	290	46			259,5	220,5	274,0	2,1	1,1	229,8	7,80							
<b>200</b>	280	38	6,160 12,150	71940 7040	255,5	224,5	266,0	2,1	1,0	232,0	5,50	23,812 33,338	27 21					
	310	51			276,5	233,5	292,0	2,1	1,1	243,6	8,60							
<b>220</b>	300	38	6,770 16,280	71944 7044	275,5	244,5	286,0	2,1	1,0	252,0	5,50	22,225 33,338	31 23					
	340	56			304,0	256,0	321,0	3,0	1,1	268,6	8,60							
<b>240</b>	320	38	7,270	71948	295,5	264,5	306,0	2,1	1,0	272,0	5,50	22,225	33					

■ MachLine, cuscinetto standard di alta precisione per macchine utensili (seguito)




Standard

CH

10NDXA20	a	c	C <sub>0</sub>				
Serie C	mm	N	N	giri/min*	giri/min*		
71921 CV 7021 CV	27 31	50 000 84 000	57 000 86 000	9 200 8 800	14 000 13 500		
71922 CV 7022 CV 7222 CG1	27 33 40	51 000 97 000 177 000	59 000 98 000 160 000	8 900 8 300 6 300	13 500 12 500 9 700		
71924 CV 7024 CV 7224 CG1	30 34 42	70 000 102 000 193 000	81 000 109 000 187 000	8 200 7 700 5 700	12 500 11 500 8 700		
71926 CV 7026 CV	33 39	84 000 131 000	98 000 137 000	7 500 7 000	11 500 10 500		
71928 CV 7028 CV	34 40	87 000 138 000	105 000 152 000	7 200 6 600	11 000 10 000		
71930 CV 7030 CV	38 43	105 000 158 000	128 000 176 000	6 500 6 200	9 000 9 300		
71932 CV 7032 CV	39 46	106 000 179 000	132 000 202 000	6 200 5 800	9 400 8 800		
71934 CV 7034 CV	41 50	107 000 200 000	140 000 230 000	5 800 5 400	8 900 8 100		
71936 CV 7036 CV	45 54	135 000 244 000	173 000 290 000	5 400 5 000	8 300 7 600		
71938 CV 7038 CV	47 55	139 000 250 000	183 000 305 000	5 200 4 800	7 900 7 300		
71940 CV 7040 CV	51 60	192 000 280 000	243 000 355 000	4 800 4 500	7 400 6 900		
71944 CV 7044 CV	54 66	180 000 295 000	242 000 395 000	4 400 4 100	6 800 6 200		
71948 CV	57	185 000	255 000	4 200	6 400		


\* Si tratta di velocità limite secondo la definizione SNR (vedi da pagina 85 a 87).

## Cuscinetti a contatto angolare di alta precisione Gamma MachLine® (seguito)




d mm	D mm	B mm	Kg	Riferimenti	D2 max mm	d3 min mm	d4 mm	D1 max mm	r4 max mm	r1 max mm	D6 mm	E mm	Sfere	
													Diametro mm	Nb
<b>10</b> 22 26	6 8	0,010 0,018	ML 71900 ML 7000	17,2 19,5	13,3 14,2	13,6 14,7	17,8 20,1	0,3 0,3	0,1 0,1	14,4 15,7	1,05 1,53	2,381 3,175	14 11	
<b>12</b> 24 28	6 8	0,011 0,020	ML 71901 ML 7001	19,0 21,5	15,1 16,2	15,4 16,7	19,6 22,1	0,3 0,3	0,1 0,1	16,2 17,7	1,05 1,58	2,381 3,175	14 13	
<b>15</b> 28 32	7 9	0,015 0,028	ML 71902 ML 7002	23,3 25,7	18,3 19,4	18,7 20,2	23,7 26,8	0,3 0,3	0,1 0,1	19,7 21,3	1,35 1,85	2,778 3,969	16 13	
<b>17</b> 30 35	7 10	0,017 0,037	ML 71903 ML 7003	25,6 28,4	20,6 22,0	21,0 22,7	26,0 29,5	0,3 0,3	0,1 0,1	22,0 23,9	1,35 1,85	2,778 3,969	18 15	
<b>20</b> 37 42	9 12	0,036 0,063	ML 71904 ML 7004	30,7 34,3	24,5 25,3	25,1 26,6	31,8 35,7	0,3 0,6	0,2 0,3	26,3 27,9	1,75 2,63	3,969 5,556	16 14	
<b>25</b> 42 47	9 12	0,041 0,076	ML 71905 ML 7005	36,2 39,9	30,0 30,9	30,6 32,2	37,3 41,3	0,3 0,6	0,2 0,3	31,8 33,5	1,75 2,63	3,969 5,556	19 17	
<b>30</b> 47 55	9 13	0,047 0,112	ML 71906 ML 7006	40,7 45,8	34,5 36,8	35,1 38,1	41,8 47,2	0,3 1,0	0,2 0,3	36,2 39,4	1,73 2,63	3,969 5,556	22 20	
<b>35</b> 55 62	10 14	0,075 0,149	ML 71907 ML 7007	47,1 51,5	40,8 41,5	41,4 43,2	48,2 53,6	0,6 1,0	0,2 0,3	42,7 44,6	1,90 3,10	3,969 6,350	26 20	
<b>40</b> 62 68	12 15	0,109 0,185	ML 71908 ML 7008	53,1 57,5	45,3 47,5	46,8 49,2	54,4 59,6	0,6 1,0	0,2 0,3	47,6 50,5	2,25 3,00	4,762 6,350	25 22	
<b>45</b> 68 75	12 16	0,128 0,238	ML 71909 ML 7009	58,6 63,0	50,8 53,0	52,3 54,7	59,9 65,0	0,6 1,0	0,3 0,3	53,0 56,1	2,23 3,05	4,762 6,350	28 22	
<b>50</b> 72 80	12 16	0,129 0,256	ML 71910 ML 7010	63,1 68,0	55,3 58,0	56,8 59,7	64,4 70,0	0,6 1,0	0,3 0,3	57,5 61,0	2,23 3,00	4,762 6,350	30 25	
<b>55</b> 80 90	13 18	0,177 0,396	ML 71911 ML 7011	73,5 79,5	60,5 65,5	62,5 66,5	76,5 83,5	1,0 1,1	0,3 0,6	65,0 69,5	1,28 1,70	6,350 7,938	25 22	
<b>60</b> 85 95	13 18	0,190 0,426	ML 71912 ML 7012	78,5 84,5	65,5 70,5	67,5 71,5	81,5 88,5	1,0 1,1	0,3 0,6	70,0 74,4	1,28 1,67	6,350 7,938	27 24	
<b>65</b> 90 100	13 18	0,202 0,445	ML 71913 ML 7013	83,5 89,5	70,5 74,0	72,5 76,5	86,5 93,5	1,0 1,1	0,3 0,6	75,0 79,4	1,25 1,67	6,350 7,938	29 26	


■ MachLine, cuscinetto grande velocità di alta precisione per macchine utensili




ML



MLE



MLCH




MLECH

IDxDxZ0	a								
		C	C <sub>0</sub>	N	N	giri/min*	giri/min*		
ML 71900 CV	5	1 430	680	101 500	135 000				
ML 7000 CV	6	2 040	920	94 000	125 000				
ML 71901 CV	5	1 490	705	90 000	120 000				
ML 7001 CV	7	2 280	1 110	82 500	110 000				
ML 71902 CV	6	2 030	1 030	75 000	100 000				
ML 7002 CV	8	3 450	1 710	69 000	92 000				
ML 71903 CV	7	2 170	1 180	67 500	90 000				
ML 7003 CV	8	3 750	2 020	61 500	82 000				
ML 71904 CV	8	3 900	2 080	56 500	75 000				
ML 7004 CV	10	6 550	3 600	52 500	70 000				
ML 71905 CV	9	4 300	2 550	47 500	63 000				
ML 7005 CV	11	7 450	4 500	44 500	59 000				
ML 71906 CV	10	4 650	3 000	41 500	55 000				
ML 7006 CV	12	8 300	5 150	37 500	50 000				
ML 71907 CV	11	5 100	3 600	35 500	47 000				
ML 7007 CV	13	10 500	6 700	33 000	44 000				
ML 71908 CV	13	6 950	4 950	31 500	42 000				
ML 7008 CV	15	11 000	7 500	29 500	39 000				
ML 71909 CV	14	7 350	5 550	28 500	38 000				
ML 7009 CV	16	10 900	7 600	27 000	36 000				
ML 71910 CV	14	7 600	6 000	26 500	35 000				
ML 7010 CV	17	11 700	8 700	25 000	33 000				
ML 71911 CV	16	16 400	16 100	23 000	34 000				
ML 7011 CV	19	23 300	21 700	22 000	30 500				
ML 71912 CV	16	17 000	17 200	20 000	32 500				
ML 7012 CV	19	24 400	24 000	19 000	28 500				
ML 71913 CV	17	17 600	18 400	19 000	30 500				
ML 7013 CV	20	25 500	26 000	18 000	27 000				

IDxDxZ0	a								
		C	C <sub>0</sub>	N	N	giri/min*	giri/min*		
ML71900 HV	7	1 360	645	94 000	125 000				
ML 7000 HV	8	1 950	870	82 500	110 000				
ML71901 HV	7	1 410	670	82 500	110 000				
ML 7001 HV	9	2 180	1 050	75 000	100 000				
ML71902 HV	9	1 930	980	67 500	90 000				
ML 7002 HV	10	3 300	1 630	62 500	83 000				
ML71903 HV	9	2 060	1 110	61 500	82 000				
ML 7003 HV	11	3 600	1 820	55 500	74 000				
ML71904 HV	11	3 700	1 970	51 000	68 000				
ML 7004 HV	13	6 300	3 400	47 500	63 000				
ML71905 HV	12	4 100	2 400	43 000	57 000				
ML 7005 HV	14	7 100	4 050	40 000	53 000				
ML71906 HV	13	4 400	2 850	37 500	50 000				
ML 7006 HV	16	7 800	4 900	34 500	46 000				
ML71907 HV	15	4 800	3 400	32 500	43 000				
ML 7007 HV	18	10 000	6 350	30 000	40 000				
ML71908 HV	18	6 550	4 650	28 500	38 000				
ML 7008 HV	20	10 500	7 100	27 000	36 000				
ML71909 HV	19	6 950	5 250	25 500	34 000				
ML 7009 HV	22	10 300	7 200	24 000	32 000				
ML71910 HV	20	7 150	5 650	24 000	32 000				
ML 7010 HV	23	11 100	8 200	22 500	30 000				
ML71911 HV	22	15 500	15 000	20 800	30 000				
ML 7011 HV	26	22 000	20 600	19 000	27 000				
ML71912 HV	24	16 000	16 100	19 000	28 700				
ML 7012 HV	27	23 000	22 600	17 000	25 500				
ML71913 HV	25	16 600	17 200	17 500	26 000				
ML 7013 HV	28	23 900	24 400	16 000	24 500				


\* Si tratta di velocità limite secondo la definizione SNR (vedi da pagina 85 a 87).

## Cuscinetti a contatto angolare di alta precisione Gamma MachLine® (seguito)




d	D	B	Kg	Riferimenti	D2 max		d3 min		d4		D1 max		r4 max		r1 max		D6		Sfere	
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Diametro	Nb
<b>70</b>	100 110	16 20	0,330 0,625	ML 71914 ML 7014	92,0 98,0	76,5 81,5	79,0 83,0	95,5 102,5	1,0 1,1	0,3 0,6	81,9 86,4	1,63 2,07	7,938 9,525	26 24						
<b>75</b>	105 115	16 20	0,349 0,658	ML 71915 ML 7015	97,0 103,0	81,5 86,5	84,0 88,0	100,5 107,5	1,0 1,1	0,3 0,6	86,9 91,4	1,63 2,07	7,938 9,525	28 25						
<b>80</b>	110 125	16 22	0,370 0,874	ML 71916 ML 7016	102,0 111,5	86,5 93,0	89,0 94,5	105,5 116,5	1,0 1,1	0,3 0,6	91,9 98,4	1,63 2,49	7,938 11,113	30 23						
<b>85</b>	120 130	18 22	0,535 0,927	ML 71917 ML 7017	110,0 116,5	93,0 98,5	96,0 99,5	114,0 121,5	1,1 1,1	0,6 0,6	99,2 103,4	1,94 2,49	8,731 11,113	29 25						
<b>90</b>	125 140	18 24	0,562 1,192	ML 71918 ML 7018	115,0 124,5	98,5 103,0	101,0 106,5	119,0 130,0	1,1 1,5	0,6 0,6	104,2 110,5	1,94 2,64	8,731 11,906	31 25						
<b>95</b>	130 145	18 24	0,591 1,263	ML 71919 ML 7019	120,0 129,5	103,5 109,5	106,0 111,5	124,0 135,0	1,1 1,5	0,6 0,6	109,2 115,5	1,94 2,64	8,731 11,906	32 26						
<b>100</b>	140 150	20 24	0,796 1,313	ML 71920 ML 7020	128,5 134,5	109,5 114,5	112,5 116,5	133,0 140,0	1,1 1,5	0,6 0,6	115,9 120,5	2,02 2,61	10,319 11,906	29 27						
<b>105</b>	160	26	1,602	ML 7021	143,0	119,0	123,0	149,0	2,0	1,0	127,5	3,02	13,494	25						
<b>110</b>	150 170	20 28	0,868 2,019	ML 71922 ML 7022	138,5 150,5	119,5 126,0	122,5 130,0	143,0 149,0	1,1 2,0	0,6 1,0	125,9 134,7	1,98 3,23	10,319 14,288	32 25						
<b>120</b>	165 180	22 28	1,204 2,167	ML 71924 ML 7024	151,5 160,5	131,0 136,0	134,5 140,0	156,5 167,5	1,1 2,0	6,0 1,0	138,1 144,7	2,18 3,23	11,113 14,288	33 27						
<b>130</b>	180 200	24 33	1,572 3,306	ML 71926 ML 7026	165,0 177,0	142,0 148,5	146,0 154,0	170,5 185,0	1,5 2,0	0,6 1,0	150,0 158,9	2,56 3,84	12,700 16,669	31 26						


■ MachLine, cuscinetto grande velocità di alta precisione per macchine utensili (seguito)




ML



MLE



MLCH



MLECH

10NDXA20	a	C		C <sub>0</sub>		C		C <sub>0</sub>		C		C <sub>0</sub>	
		N	N	giri/min*	giri/min*	N	N	giri/min*	giri/min*	N	N	giri/min*	giri/min*
ML 71914 CV	19	25 000	26 000	17 000	27 000	ML 71914 HV	28	23 700	24 300	15 000	23 500		
ML 7014 CV	22	34 000	34 500	16 500	25 000	ML 7014 HV	31	32 000	32 500	15 000	21 800		
ML 71915 CV	20	26 000	28 000	16 500	26 000	ML 71915 HV	29	24 600	26 000	14 000	21 700		
ML 7015 CV	23	34 500	36 000	15 500	23 750	ML 7015 HV	32	32 500	34 000	13 500	21 000		
ML 71916 CV	21	27 000	30 000	15 500	24 500	ML 71916 HV	30	25 500	28 000	13 700	21 000		
ML 7016 CV	25	44 000	44 500	14 000	21 500	ML 7016 HV	35	41 500	42 500	12 500	19 000		
ML 71917 CV	23	31 500	35 000	14 500	22 500	ML 71917 HV	33	29 500	32 500	12 500	20 000		
ML 7017 CV	26	46 000	49 000	13 500	20 500	ML 7017 HV	36	43 500	46 000	11 500	18 500		
ML 71918 CV	23	32 500	37 000	13 500	21 000	ML 71918 HV	34	30 500	34 500	11 700	18 700		
ML 7018 CV	28	52 000	56 000	12 500	19 100	ML 7018 HV	39	49 000	53 000	10 500	17 200		
ML 71919 CV	24	33 000	38 000	12 700	20 000	ML 71919 HV	35	31 000	35 500	11 000	17 700		
ML 7019 CV	28	53 000	59 000	12 000	18 400	ML 7019 HV	40	50 000	55 000	10 000	16 500		
ML 71920 CV	26	42 500	49 000	11 700	18 500	ML 71920 HV	38	40 000	45 500	10 500	16 700		
ML 7020 CV	29	54 000	61 000	11 500	18 000	ML 7020 HV	41	51 000	57 000	9 500	15 900		
ML 7021 CV	31	65 000	72 000	10 500	16 500	ML 7021 HV	44	61 000	68 000	9 000	14 900		
ML 71922 CV	28	44 500	53 000	10 500	17 000	ML 71922 HV	41	42 000	50 000	9 300	14 700		
ML 7022 CV	33	72 000	81 000	10 000	15 800	ML 7022 HV	47	68 000	76 000	8 500	13 900		
ML 71924 CV	30	52 000	64 000	9 500	15 500	ML 71924 HV	44	49 000	60 000	8 600	13 500		
ML 7024 CV	34	75 000	88 000	9 000	14 000	ML 7024 HV	49	70 000	82 000	8 000	12 500		
ML 71926 CV	33	64 000	79 000	8 500	14 000	ML 71926 HV	48	60 000	73 000	7 500	11 500		
ML 7026 CV	39	97 000	115 000	8 000	12 500	ML 7026 HV	55	92 000	108 000	7 000	10 500		

\* Si tratta di velocità limite secondo la definizione SNR (vedi da pagina 85 a 87).